

## Comune di Palazzo Adriano

Ordinanza sindacale N° 29  
Prot N° 4458

del 23.05.13  
del 23 MAG. 2013

### OGGETTO:

- Fognatura in via R Pilo.
- Fognatura in via Salamone.
- Buche in viale V Veneto.
- Buche nello spiazzo papa Giovanni Paolo II°.
- Piazza Umberto I° e vie cittadine.
- Villa Comunale – tubo di scarico della vasca.


### Il Sindaco

- Vista l'allegata proposta di ordinanza sindacale del 16/5/2013, che in copia si allega al presente atto.
- Ritenuto necessario provvedere in merito emettendo apposito provvedimento.
- Vista la normativa vigente in materia.

### ordina:

- 1) L'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come specificati nella apposita proposta formulata d'all'UTC.
- 2) Di affidare i lavori previsti alla ditta Marretta Giovanni con sede in via Vallon di nardo n° 31 Palazzo Adriano Pa.
- 3) Di incaricare il responsabile del settore III° a porre in essere tutti gli atti consequenziali.
- 4) di definire il procedimento entro gg 30 dalla data del presente atto.

Il Sindaco  
Ing. Carmelo Nicola Cuccia



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO prov. (PA)

Settore III - UFFICIO TECNICO

Proposta di ordinanza sindacale del 21/5/2013

Oggetto:

- Fognatura in via R Pilo.
- Fognatura in via Salamone.
- Buche in viale V Veneto.
- Buche nello spiazzo papa Giovanni Paolo II°.
- Piazza Umberto I° e vie cittadine.
- Villa Comunale – tubo di scarico della vasca.

## Il responsabile del settore

**Premesso** che nei siti sopra specificati, occorrono interventi di manutenzione straordinaria come segue:

- **Fognatura in via R Pilo**, si è verificata l'otturazione della condotta fognaria principale in corrispondenza dell'abitazione Ringo, ed è necessario eseguire le opere murarie per la sua disotturazione.
- **Fognatura in via Salamone** in corrispondenza dell'Abitazione Cannella risulta ostruito lo scarico (allaccio fognario) per cui occorrono interventi per il suo rifacimento.
- **Buche in viale V Veneto**, in corrispondenza dell'abitazione Mancuso, risulta degradata la pavimentazione in mattonelle d'asfalto, si è formata una buca che provoca pericolo per la circolazione.
- **Buche nello spiazzo papa Giovanni Paolo II°**, nel predetto spazio sussistono le analoghe anomalie come in viale V Veneto.
- **Piazza Umberto I° e vie cittadine, nella piazza Umberto ed in alcune vie cittadine** (via Salamone, contr. pro di nardo, via aicella, via Carducci, ecc) sussistono buche sparse, e porzioni di selciato ove risulta degradata la malta di sigillo dei selci, sono necessarie opere di rifacimento del selciato, e di consolidamento del selciato degradato.
- **Villa Comunale – tubo di scarico della vasca**. Nel predetto sito, le radici degli alberi, infiltratesi nel tubo di scarico della vasca idrica, ne hanno provocato l'otturazione, ne deriva la necessita di sostituire la tubazione in parola per un tratto di mt 16,50.

L'ufficio tecnico ha redatto apposita perizia di spesa, il dettaglio dei lavori è descritto nel computo metrico e nell'analisi dei prezzi, allegati alla presente relazione.

**Considerato:**

- che i lavori da eseguirsi rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità in quanto risulta compromesso l'utilizzo degli edifici, per via del non funzionamento degli scarichi fognari, che le buche nelle strade costituiscono pericolo per la circolazione
- Che la spesa necessaria è stata quantificata per complessivi € 6.118,01 come risulta dal computo allegato.
- La spesa troverà copertura finanziaria come segue:
  1. Manutenzione pere fognarie per € 2.293,68 sull'intervento n° ~~2010501~~ ~~186~~ del . 20.5.2013
  2. Manutenzione pavimentazione strade urbane per € 3.824,33 sull'intervento n° 2010501/3 preimpegno n° 287 del . 20.5.2013
- Che la superiore spesa è urgente ed indifferibile e non frazionabile;

## Propone al sindaco

Di affidare, con procedura di urgenza e per le motivazioni in premessa specificati, i lavori in parola ammontanti a complessive € 6.118,01, alla ditta Marretta Giovanni, (di riconosciuta capacità), con sede in Palazzo Adriano via Vallon di nardo n° 31, già contattata dallo scrivente la quale si è resa disponibile.

Il responsabile dell'UTC  
Geom. G Cuccia